## 公里実用 昭和57—19103



# BEST AVAILABLE COPY

### 実用新案登録願

昭和55年6月13日

特許庁長官 川原能堆

フリガナ 1. 考案の名称 パーマのウエープ形成装置

2. 考 案 者 (出願人に同じ)

フリガナ 住 所 (居所)

フリガナ

3. 実用新案登録出願人

プリガナ *外水水水水*水水水 香川県高松市東山崎町545-13

4. 添付書類の目録

(1) ✓明細書

方 式 1 通 審 査

(2) ✓図 面

1 通

(3) 願書副本

1 通

(4) √(委任状

1涌)

高松市郷東町 5 8 3

(4566) 弁理士 馬 場 五 男 、/ **55** 608583



2105

#### 明細書

- 11) 考案の名称 パーマのウェーブ形成装置
- 2) 実用新案登録清求の範囲

直径約2mm大の通孔を窜設したアルミ箔板で適当数の變を展手方向に対し、真角に至るように被覆し、該部を端部に直径10mm大の避病入卷壁に形成する利目を保止して等まし、卷棒を抜いて終程で解体止してなる、パーマのウェーブ形成接出。

3) 考慮の詳細な説明

従来、耐髪のウェーブ形成には受を紙の小片で被覆し、ロールに参談していたが、髪に吹き付ける態確を紙が吸収して、ウェーブ物果が減少する欠点に踏み、本家は髪のウェーブ効果が倍加する装置により、髪のウェーブを長期間保持しようとする目的である。

以下その詳細を物面で並いて説明すると、 直径約 2mm 大の博孔ユ・・を穿設したアル ミ箔板 2 で適当故の優 3 を長手方向に対し、 直角になるよりに被覆し、該部を端部に直径

## 公開実用 昭和57— 18103

約10mm大の機筋入巻棒4℃形成する割目5 を系止して巻装し、巻棒4を抜いて狹器6で 解体止してなる構成欠減るものである。

本案は上記のように、通孔1・・・を穿設 するアルミ消板ので變るを破壊し、直径10 皿の巻棒4で巻装するから、従来の直径約30 皿のロールに巻装するものに吸べて、ウェー プの波を小形に形皮し強力である。又、アル ミ消版2は耐水性であるからウェーブ作業に .当り、吹き付ける髪の麋液を眼収するととが ない。父、無伝導性化より順の共変アルミ箔 2を介して、炭化伝えるから髪のウェーブ作 用を良好にすることが出来る。又、アルミ店 板のは通孔1・・を穿設しておるが、髪を アルミ酒板で参談後も吹き付けるパーマの薬 夜をその消孔1・・ を介して變の後遷させ。\* 髪のウェーブを良好でするととが出来る。又、 巻傳4は機筋を形成してあるから能の巻装を 円滑にすることが出来る辛各実用上有効を考 客である。

#### (4) 図面の簡単を説明

第一図はアルミ箔を被獲する變の説明斜面 図、第二図は變の營裝状態の説明斜面図を示す。


- 1... 通孔、2... アルミ箔板、3...
- ・ 虔、 4 · · · 善摩、 5 · · · 制目、 6 · ·
- 。狹帶。

出照人 冲 藤 忠 昭


代理人 賜 場 五

# 公開実 昭和57— 1210

第1回。



第 2 図



出願人 沖 亷 忠 昭

代理人 馬場五

This Page Blank (uspto)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspio)